

**DC50-F****Pechex-F**
Festbrennstoff-Kesselreiniger

Der Festbrennstoff-Kesselreiniger Pechex-F DC50-F eignet sich speziell für harz- und teerhaltige Beläge die bei der Verbrennung von Festbrennstoffen entstehen.

Anwendbar für sämtliche mit Holz, Kohle, Koks, Rinden oder Hackschnitzel befeuerten Anlagen.

Anwendungskonzentration:

Als 5 bis 15 %ige Lösung, je nach Belagsstärke und -intensität bzw. nach der gewünschten Schutzfilm-ausbildung.

Anwendungsbeschreibung:

- 1) Der Kessel muss während der gesamten Reinigung warm sein (ca. 70 - 80 °C)
- 2) Je nach Belagsstärke Pechex-F DC50-F 5 - 15 %ig mit kaltem Wasser mischen und in ein Sprühgerät füllen.
- 3) Beläge im Feuerraum und in den Rauchkanälen mehrmals satt einsprühen, bis diese gut durchtränkt sind.
- 4) Pechex-F DC50-F gut einwirken lassen bis die Beläge trocken sind.
- 5) Um einen wirtschaftlichen Verbrauch zu erzielen, sollen jetzt die nunmehr weichen Beläge mit einer Kesselbürste oder einem Schaber entfernt werden.
- 6) Nochmals die Kesseltemperatur überprüfen (mind. 70 - 80 °C)
- 7) Feuerraum und Rauchkanäle von oben solange mit leichtem Flächenstrahl besprühen, bis sich die restlichen Beläge lösen, nach unten abfließen und der Feuerraum metallblank ist. Zusätzlich wird der Feuerraum von einem unsichtbaren Schutzfilm überzogen, der den Kessel vor frühzeitiger Belagsneubildung bzw. vor Korrosionen schützt.
- 8) Abschließend das Sprühgerät mit Wasser spülen.

Durch die Kesselreinigung werden weder metallische noch sonstige Kesselbauteile angegriffen. Vielmehr wird durch Behandlung mit dem Festbrennstoff-Kesselreiniger Pechex-F DC50-F zu deren Schutz beigetragen!

Eigenschaften:

Dosierung: als 5 - 15 %ige Lösung
Aggregatzustand: flüssig

Schutzmaßnahmen/Entsorgung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt!