

**DC50-P****Pechex-P**
Festbrennstoff-Kesselreiniger

Der Festbrennstoff-Kesselreiniger Pechex-P DC50-P eignet sich speziell für harz- und teerhaltige Beläge die bei der Verbrennung von Festbrennstoffen entstehen.

Anwendbar für sämtliche mit Holz, Kohle, Koks, Rinden oder Hackschnitzel befeuerten Anlagen.

Anwendungskonzentration:

Als 10 bis 20 %ige Lösung, je nach Belagsstärke und –intensität bzw. nach der gewünschten Schutzfilm-ausbildung.

Anwendungsbeschreibung:

- 1) Den Kessel auf „handwarm“ abkühlen lassen, die Umwälzpumpe ausschalten
- 2) Je nach Belagsstärke Pechex-P DC50-P ca. 10 %ig mit kaltem Wasser mischen und in ein Sprühgerät füllen.
- 3) Mehrmals in Abständen von 5 - 10 Minuten die Kesselwand satt besprühen.
- 4) Pechex-P DC50-P gut einwirken lassen (ca. 10 - 12 Stunden).
- 5) Mischer schließen und rasch mit trockenem Brennstoff auf 90 °C aufheizen.
- 6) Mischer ganz aufmachen - Umwälzpumpe einschalten - Beläge werden großteils abgesprengt
- 7) Verbleibende Reste mit Schaber oder Bürste entfernen.
- 8) Zur Konservierung den Feuerraum und die Rauchgasabzüge nochmals leicht befeuchten.
- 9) Abschließend das Sprühgerät mit Wasser spülen.

Durch die Kesselreinigung werden weder metallische noch sonstige Kesselbauteile angegriffen. Vielmehr wird durch Behandlung mit dem Festbrennstoff-Kesselreiniger Pechex-P DC50-P zu deren Schutz beigetragen!

Eigenschaften:

Dosierung: als 10 - 20 %ige Lösung
Aggregatzustand: pulverförmig

Schutzmaßnahmen/Entsorgung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt!